

Aktualizacja oprogramowania panelu sterującego T7E

Sterownik X200 umożliwia aktualizacją/wymianę programu panelu sterującego T7E. Do wykonania tej operacji wymagana

jest przenośna pamięć USB PenDrive oraz plik z nowym programem dla panela.

Przygotowanie pamięci PenDrive.

Otrzymany skompresowany plik z programem należy wypakować do folderu głównego pamięci PenDrive. Na dysku przenośnym musi znajdować się po rozpakowaniu w folderze głównym folder o nazwie mt8000ie.

Informacje o pliku z programem

Skompresowany plik z nowym programem dla panelu sterującego, w swojej nazwie zawiera informacje o wersji programu.

Dysk wymienny (H:)				
Plik Edycja Widok Ulubion	ie Na	arzędzia P	omoc	
🔇 Wstecz 🔹 🕥 🖓	5) Wyszukaj	Foldery	•
Zadania plików i folderów	۲	0	mt8000ie	
📁 Utwórz nowy folder		-		
Publikuj ten folder w sieci Web				
😂 Udostępnij ten folder				
Inne miejsca	*			
😼 Mój komputer				
Moje dokumenty				
Dokumenty udostępnione				
Moje miejsca sieciowe				
Szczegóły	۲			

Wgrywanie programu do panelu sterującego

1. Przygotowaną pamięć PenDrive włożyć do gniazda USB w panelu sterującym. Gniazdo USB znajduje się z tyłu w dolnej części panelu.

2. Po włożeniu PenDrive po 5 sekundach pojawi się okno *Download/Upload*. Należy w ciągu 10 sekund nacisnąć przycisk *Download*. W przypadku gdy okno zamknie się automatycznie, należy wyjąc PenDrive i włożyć go ponownie.

3. Po naciśnięciu *Download* pojawi się okno *Download Settings* w którym należy podać hasło dostępu do panelu. Hasło wpisujemy w polu *Password* za pomocą klawiatury wyświetlonej z prawej strony ekranu. Fabrycznie ustawione hasło :111111. Po wprowadzeniu hasła należy nacisnąć przycisk *Ok*.



C	Download Settings						
	Password:						
	☑ Download project files						
	Download history files						
	Clear history files						
	Ok Cancel						





5. Po tej operacji rozpocznie się wgrywanie nowego programu do panelu. Wyświetlone zostanie okno z napisem *Download Project Files*. Po kilkunastu sekundach nastąpi reset panelu oraz start nowego programu.

		V												
Downlo	aid	Drei	eyboa diard		ilas	6	7 8	q	0		-	RackSn	200	
Bowing			140	- 14	135	100			Ļ			Jucksp	1003	
	9	W	e	r	t	у	u	i	0	P	1]	1	
	a	S	1	3	f	9	h	j	k		1	;		
	Cap	s a	z >		c	v t	o n	m			1	Ret	turn	
	E	sc	1:	23							~		→	
					ster	ow	niki	mik	rop	roc	eso	row	/e	